

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo Valdemar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0052-43	FECHA:	11/03/2025



FOTO 1: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



FOTO 2: Sustitución inodoro



FOTO 3: Sustitución de barandas de metal.



FOTO 4: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



FOTO 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños




FOTO 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo Valdemar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0052-43	FECHA:	11/03/2025



FOTO 7: Sustitución de balcones de metal



FOTO 8: Sustitución de piso de cemento líquido



FOTO 9: Sustitución de canal de metal, Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" Y Sustitución de soporte o pescante de metal para canal.



FOTO 10 : Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

