

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0057-46	FECHA:	11/03/2025




FOTO 1: Sustrución de piso de torta de concreto



FOTO 2: Sustrución de piso de torta de concreto



FOTO 3: Sustrución de piso de torta de concreto



FOTO 4: Sustrución de piso de cemento liquido por piso cerámico



FOTO 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 6: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0057-46	FECHA:	11/03/2025



FOTO 7: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 8: Sustitución lavamanos



FOTO 9: Sustitución de caja de registro



FOTO 10: Sustitución de caja de registro



FOTO 11: Sustitución de tubería línea principal



FOTO 12: Sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

