

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0080-42	FECHA:	07/03/2025



FOTO 1: Sustitución de piso de ceramico



FOTO 2: pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 3: repello + alisado + pintura



FOTO 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 5: Instalación de tubería principal de pvc



FOTO 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0080-42	FECHA:	07/03/2025



FOTO 7: Sustrución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 8: Reparación de azulejo en muebles de cocina



FOTO 9: Sustrución de pila de cemento de dos lavadero



FOTO 10: Sustrución de canal de metal



FOTO 11; Sustrución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPR
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL MIXTA
SAN PABLO BELLA VISTA
SAN PABLO, SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL MIXTA
SAN PABLO BELLA VISTA
SAN PABLO, SAN MARCOS