



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Trapiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1075-43	FECHA:	07/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de capote de lámina troquelada



Foto 4: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Foto 5: sustitución de canales de metal a pvc



Foto 6: sustitución de canales de metal a pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Linares



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público