

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLIMA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-2893-42	FECHA:	07/03/2025



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 3: Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico



FOTO 4: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 6: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público San Pablo
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLIMA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-2893-42	FECHA:	07/03/2025



FOTO 7: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



FOTO 8: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico



FOTO 9: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



FOTO 10: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

