

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PATI, COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-3263-42	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de piso cerámico



FOTO 3: Sustrucción de canal de metal



FOTO 4: Reparación de banquetas de concreto



FOTO 5: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 6: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PATI, COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-3263-42	FECHA:	10/03/2025



FOTO 7: Sustrución de caja de registro



FOTO 8: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




FOTO 9: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 10: Repello en muro



FOTO 11: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

