



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Vespertin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1219-4229-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina Troqueladfa Aluzinc. Calibre 26 exacto son 297 m2



Foto 2: na por lamina Troqueladfa Aluzinc. Calibre 26 exacto



Foto 3: Mantenimiento a estructura soporte de metal 297M2



Foto 4: Mantenimiento a estructura soporte de metal



Foto 5: Sustitución de 5 puerta de metal de 1 metro de ancho por 2.70 metros de alto



Foto 6: Sustitución de ventana de metal por balcon 4 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo PRA

