

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA RANCHERIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-4683-42	FECHA:	11/03/2025



FOTO 1: Sustrucción de piso de torta de concreto



FOTO 2: Sustrucción de piso cerámico



FOTO 3: Sustrucción de cemento liquido por piso cerámico



FOTO 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




FOTO 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 6: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANECA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA RANCHERIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-4683-42	FECHA:	11/03/2025



FOTO 6: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



FOTO 2: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

