



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal, San Pablo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-5092-45	FECHA:	7/03/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustrucción de vidrios



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Magali Domínguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

