

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Victoria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-5125-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura)




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	<i>Golda Elizabeth Chavel</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Victoria
FECHA:	12-19-5125-43	FECHA:	10/03/2025



Foto7: sustitución de inodoro



Foto 8: Sustitución de lavamanos



Foto 9: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 10: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 11: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 12: Instalación de top de lavamanos

Observación: No se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	Firma y sello del Presidente de la OPE Gilda Elizabeth Chavez		Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--	---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Victoria
	12-19-5125-43	FECHA:	10/03/2025



Foto13: Sustrución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 14: Sustrución de chimenea de concreto



Foto15: Repello en muros



Foto 16: Repello en muros



Foto 17: Sustrución de cancel de madera por muro de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Gilda Elizabeth Chavez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público