

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL QUETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALLE DORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0015-43	FECHA:	1/04/2025



Foto1: Puerta de aulas



Foto 2: Piso de granito



Foto 3: Balcones



Foto 4: Pintura




Foto 5: Puertas de sanitarios



Foto 6: Lavamanos y mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL QUETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALLE DORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0015-43	FECHA:	1/04/2025



Foto1: Mantenimiento HG y malla galvanizada



Foto 8: Torta de concreto



Foto 9: Sisterna de Agua



Foto 10: Sustitución de bomba de agua



Foto 11: Estufa



Foto 12: Pila con fisura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

