

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva, Aldea San José Chibuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0016 -43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitucion de puerta de metal



Foto 2: Sustitucion de puerta de metal.



Foto 3: Sustitucion de puerta de metal.



Foto 4: sustitucion de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: sustitucion de piso ceramico



Foto 6: sustitucion de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Treble mario

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva, Aldea San José Chibuj.
ESTABLECIMIENTO:	12-20-0016 -43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: reparacion de bajada pluvial tubo pvc 3"



Foto 8: Sustitucion de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 9: pintura de muros exteriores e interiores



Foto 10: pintura de muros exteriores e interiores



Foto 11: sustitucion de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosita Mauricio

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

