

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL QUETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0020-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Foto 3: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 4: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 5: Reparación de cableado electrico en aula 1




Foto 6: Reparación de cableado electrico aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dari M.H.R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

