



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL QUETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	URBANIZACIÓN LOS CEDROS, ALDEA SAN JORGE SINTANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0032-43	FECHA:	10/03/2025




Foto1: Cambio de piso



Foto 2: sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 3: sustitucion de canal de metal




Foto 4: sustitucion de canal de metal



Foto 5: pintura de muros exteriores e interiores



Foto 6: pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el sello de hojas.

Karla R G Juarez

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL QUETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	URBANIZACIÓN LOS CEDROS, ALDEA SAN JORGE SINTANÁ
ESTABLECIMIENTO:	12-20-0032-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: sustitucion de azulejo



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla R G Juarez

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

