



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra Cuache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0839-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitucion de lamina



Foto 2: sustitucion de lamina



Foto 3: sustitucion de lámina.



Foto 4: sustitucion de estructura de metal



Foto 5: sustitución de piso.



Foto 6: sustitución de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosy Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

