

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Arenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-3399-42	FECHA:	10/03/2025



Foto1: se cambiara la chapa ya no es funcional.



Foto 2: la puerta cuenta con pasadores que no tienen funcion.



Foto 3: vidrios rotos, por el tiempo que tienen se despegan los vidrios completos, 12 ventanas en mal estado



Foto 4: las ventanas se encuentran en mal estado.



Foto 5: muro exterior se encuentra en mal estado.



Foto 6: muro interior se encuentra sucio y da mal aspecto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>mayra lopez</i> Firma y sello del Supervisor de Calidad	<i>[Signature]</i> Firma y Sello del Director Administrativo Público
--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Arenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-3399-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: cable expuesto.



Foto 8: las lamparas no funcionan solo una bombilla dentro del aula.



Foto 9: cables mal instalados



Foto 10: interruptores en mal estado



Foto 10: toma corrientes en mal estado y algunos sin funcion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

mayra lópez

Firma y sello de Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

