

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0865-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: MODULO 1 PATIO: Reparación de Planchas de concreto de patio



Foto 2: MODULO 2 BAÑO 1: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 3: MODULO 2 BAÑO 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: MODULO 2 BAÑO 1: Sustitución Inodoro



Foto 5: MODULO 3 AULAS: Sustitución de vidrios y ventanas



Foto 6: MODULO 4 PORTON: Sustitución de portón de metal Y pared a pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.R.F. E.O.R.M. LA REFORMA, S.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CANTON SAN ISIDRO
LA REFORMA, SAN MARCOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0865-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1 paredes a pintar de modulo 1 parte exteriores



Foto 2 pared a pintar de sanitario 1



Foto de bajadas de agua



Foto de bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CEF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---