

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Módulo No. 4 del Complejo Educativo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0007-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal, modulo 2



Foto 2: Sustrución de chapa, modulo 2



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Modulo 2



Foto 4: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal, modulo 3



Foto 5: Sustrución de chapa, modulo 3



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Módulo No. 4 del Complejo Educativo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0007-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal, modulo 4



Foto 8: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal, salón



Foto 9: Sustrucción de focos ahorradores, instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 10: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico




Foto 11: Sustrucción de tablero de flipones, sustrucción de flipon



Foto 12: Pintura en muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Módulo No. 4 del Complejo Educativo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0007-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 14: sustitucion de puertas completas de baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---	---