



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Complejo Educativo, Pajapita, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0008-46	FECHA:	10/03/25



Foto 1. MÓDULO DE SALÓN INED "Sustitución de lámina"



Foto 2. MÓDULO DE SALÓN INED "Sustitución de estructura de soporte de metal por metal"



Foto 3. MÓDULO SALÓN DE INED "Sustitución de piso de torta de concreto"



Foto 4. MÓDULO DE DIRECCIÓN INED. "Sustitución de Puerta de metal"



Foto 5. MÓDULO DE DIRECCIÓN INED. "Sustitución de ventana por ventana"



Foto 6. MÓDULO DE DIRECCIÓN INED "Sustitución de piso cerámico"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a finalizar el sistema de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Complejo Educativo, Pajapita, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0008-46	FECHA:	10/03/28



Foto 7. MÓDULO DE DIRECCIÓN INED "Pintura en muro interiores y exteriores"



Foto 8. MÓDULO DE SANITARIO DIRECCIÓN INED "Sustitución de puerta de servicio sanitario"



Foto 9. MÓDULO DE SANITARIO DIRECCIÓN INED "Sustitución de piso cerámico"



Foto 10. MÓDULO DE SANITARIO DIRECCIÓN INED "Sustitución de inodoro"




Foto 11. MÓDULO DE SANITARIO DIRECCIÓN INED "Sustitución de Lavamanos"



Foto 12. MÓDULO DE SANITARIO DIRECCIÓN INED "Pintura interior y exterior de Baño"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la INED




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Complejo Educativo, Pajapita, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0008-46	FECHA:	10/03/28



Foto 13. MÓDULO DE LABORATORIO INED "Sustitución Ventana"



Foto 14. MÓDULO DE LABORATORIO INED "Pintura en muro interiores y exteriores"



Foto 15. MÓDULO DE LABORATORIO INED "Sustitución de Puertas de Laboratorio INED"



Foto 16. PRIMER MÓDULO DE AULAS "Sustitución de estructura de soporte metal"




Foto 17. PRIMER MÓDULO DE AULAS "Mantenimiento a estructura (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)"



Foto 18. PRIMER MÓDULO DE AULAS "Pintura en muro interiores y exteriores"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--