

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0896-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1 Sustrucción de porton de metal



foto 2 Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



Foto 3 Sustrucción de piso ceramico



Foto 4 Sustrucción de piso ceramico



Foto. 4 Sustrucción inodoro



Foto 6 Sustrucción de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BMB

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mendoza

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajapa, Pajapita, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0896-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7 Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 9 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11 Sustrucción de focos ahorradores



Foto 12 Sustrucción de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0896-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13 Reparación de muro perimetral de block



Foto 14 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 15 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---