

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Colcojuitz, Aldea Bexoncán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0002-42	FECHA:	11/03/2025




Foto1: Sustrucción de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal




Foto 3: Sustrucción de piso de cemento liquido (por Ceramico)



Foto 4: Pintura en muros Exteriores e Interiores



Foto 5: Reparación de chimenea de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---