

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. anexa E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0007-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustitución de piso de cemento líquido (por ceramico)




Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido (por ceramico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

