

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

HOJA 1 DE 2

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Caminos, Aldea Buena Vista Nuevos Horizontes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0046-43	FECHA:	11/3/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelda aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventanas



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 6: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la
Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón Cuatro Caminos
Ixchiguan, San Marcos

Firma y Sello Director Centro
Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón Cuatro Caminos
Ixchiguan, San Marcos

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

HOJA 2 DE 2

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Caminos, Aldea Buena Vista Nuevos Horizontes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0046-43	FECHA:	11/3/2025



Foto 7: Repello y cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--