

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cinco de Febrero, Caserío San Andrés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0049-43	FECHA:	11/3/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido (por piso cerámico)



Foto 3: Sustitución de canal de PVC + Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" + Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anexas al registro de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
