

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cinco de Febrero, Caserío San Andrés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0050-42	FECHA:	11/3/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Sustrucción de vidrios



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento líquido (por piso cerámico)



Foto 6: Sustrucción de canal de PVC + Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" + Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo

