

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Colcojuitz, Aldea Bexoncán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0918-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico + Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---