



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiladrillo, Aldea Choapéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0923-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de granito



Foto 2: Reparación de planchas de concreto, de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Chilel

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

