

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajatz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0924-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc + Sustitución de Capote de lámina para lámina troquelada + Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto (por piso ceramico)



Foto 3: Sustitución de inodoro + Sustitución de Tubería de PVC linea principal aguas negras




Foto 4: Reparación de planchas de concreto, de patio




Foto 5: Sustitución de plafoneras y focos ahorradores + Reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Repello Muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar sin costo las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

