

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Villa Nueva, Aldea Tuichán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0936-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrución de chapa



Foto 3. Sustrución de puerta



Foto 4. Sustrución de portón de metal por metal




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

