

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Joya Las Salvias, aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-4686-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de piso de cemento a piso granito




Foto 3: Fabricacion e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Morro Guin
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

