

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio Limones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Limones, Aldea San Rafael Iguil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0046-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Cambio de lamina y costaneras de madera por metal de la cocina



Foto 2: Mantenimiento de pintura a puertas del modulo uno y dos




Foto 3: Sustitución de chapa de puerta del modulo uno



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal




Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto (modulo 3)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio Limones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Limones, Aldea San Rafael Igul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0046-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Sustitución de plancha de concreto bajo la rampa y evitar propagación de mosquitos en tiempo de lluvia



Foto 8: Sustitución de piso de la cocina



Foto 9: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo PVC 3 pulgadas



Foto 10: Cambio de pintura de las cuatro aulas del modulo 1



Foto 11: Mantenimiento de accesorios de servicios sanitarios y lavamanos.



Foto 12: Reparación de plancha de concreto de patio frente a cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Directo Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio Limones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Limones, Aldea San Rafael Igüil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0046-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 13: Sustrucción de un deposito de agua de 1,100 litros con sus accesorio



Foto 14: Sustrucción de pila de cemento de dos alas (tanque)



Foto 15: Sustrucción de estufa rural (completa, incluye plancha de metal)



Foto 16: Sustrucción de chimenea de metal



Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

