

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Lajetush	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Lajetush, Aldea Laguna Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0047-43	FECHA:	11/3/2025




Foto1 : Sustrución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrución de piso de torta de concreto



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustrución de focos ahorradores



Foto 5: Sustrución de deposito de agua 2,500.lts



Foto 6: Sustrución de pila de cemento de dos lavaderos (tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---