

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ OJETENAM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAVOLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0946-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: mantenimiento de puertas colocacion de un pedazo de lamina en la parte inferior.



Foto 2: pintura en muros exteriores de la escuela.



Foto 3: reaparación de muro perimetral de block en la cocina escolar.



Foto 4: reaparación de plancha de concreto de patio.



Foto 5: reparacion del sistema electrico.




Foto 6: fabricación e intalacion de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

