



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Nueva Independencia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nueva Independencia, Aldea San Fernando
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0949-43	FECHA:	01/04/2025




Foto1: Cambio de lamina troquelada y sustitución de soporte de madera por metal de la cocina



Foto 2: Cambio de lamina troquelada y sustitución de soporte de madera por meta de aulas



Foto 3: Mantenimineto de puertas




Foto 4: pintura de muros interiores y exteriores



Foto 5: Mantenimiento a estufa rural




Foto 6: Repello en muro de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

