

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS    | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ OJETENAM            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA CRUZ BUENA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-24-0958-43 | FECHA:                         | 11/03/2025                   |



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alberto Ruiz Hernandez*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

