

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EOUM Tecún Umán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7 Avenida 7-26 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-1221-42	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina policarbonato de 12"



Foto 2: Lijado y aplicación de pintura



Foto 3: sustitución de chapa



Foto 4: sustitución de chapa bola



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana y balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento marco de aluminios mill finish

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a ECOM Tecún Umá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7 Avenida 7-26 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-1221-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Mantenimiento marco de aluminios mill finish



Foto 8: Sustitución de vidrios.



Foto 9: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 10: Reparación de piso de torta de cemento (Cambio de drenaje).



Foto 11: Sustitución de piso de torta de concreto (Piso de granito).



Foto 12: Sustitución de soporte de metal para canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EOUM Tecún Umán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7 Avenida 7-26 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-1221-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 13: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 14: Mantenimiento a estructura, lijado, aplicación de pintura, sujeciones, arreglo a puerta de servicios sanitarios.



Foto 15: Sustitución de inodoros.



Foto 16: Sustitución de lavamanos y azulejo



Foto 17: Sustitución de migitorio.



Foto 18: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del representante de la OHS



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EOM Tecún Umán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7 Avenida 7-26 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-1221-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 19: Reparación de muro perimetral con tubo HG y malla galvanizada.



Foto 20: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 21: Sustitución de focos ahorradores y plafoneras.



Foto 22: sustitución de Interruptores simples e interruptores dobles



Foto 23: .Sustitución de tomacorriente doble.



Foto 24: Reparación de cableado electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

