



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Nuevo Mirador	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo Mirador, Aldea Choanlá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-4687-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitucion de puerta en servicio sanitario



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Alisado de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yovana Madrid
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

