



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrel Chiquito, Aldea Barranca Grande El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0008-43	FECHA:	2/04/2025



Foto1: Sustitución de 2 lavamanos



Foto 2: Sustitución de 4 servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución de 4 servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de piso cerámico en cocina



Foto 5: Sustitución de piso cerámico en servicios sanitarios. 2 de ancho x 5 de largo= 10 M2



Foto 6: Sustitución de 25 vidrios. 23 vidrios de 20 x 75 y 2 vidrios de 18 x 75

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrel Chiquito, Aldea Barranca Grande El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0008-43	FECHA:	2/04/2025



Foto1: Pintura de muros exteriores e interiores contorno de la escuela 13.25 mts de ancho x 26.18 mts de largo



Foto 2: pintura de muros exteriores e interiores cancha 17.52 mts de largo x 11.78 mts de ancho



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores 4 mts de ancho x 10 mts de largo



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores 2 aulas de 8.12 mts de ancho x 7.60 mts de largo



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores 1 aula de 4 mts de ancho x 5.80 de largo



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores en 3 aulas, pasillo y cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del OPF

[Firma]



Firma y Sello Director de Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrel Chiquito, Aldea Barranca Grande El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0008-43	FECHA:	2/04/2025



Foto1: Sustitución de puertas en 3 aulas y cocina 2 puertas de 0.98 de ancho x 1.99 de alto 2 puertas de 1.02 de ancho x 2.10 de alto



Foto 2: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos en cocina.



Foto 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios 3 puertas de 0.61 de ancho x 1.73 de alto, 1 puerta de 0.59 de ancho x 1.73 de alto



Foto 4: Sustitución de 16 plafoneras plafoneras





Foto 5: Reparación de cableado eléctrico en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del OPE





Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

