

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserio las Canoas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio las Canoas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0031-42	FECHA:	10/04/2025



Foto 1: extension de lamina troquelada modulo de patio Y Sustitucion de canla pvc



Foto 2: reparacion de muro perimetral



Foto 3: lijado cepillado y aplicacion de pintura modulo de techo



Foto 4: repello en muro perimetral



Foto 5: cambio de chorros y tuberla .



Foto 6: cambio de deposito rotoplas de 1100 lts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Brenda Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la ODP	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL	EODP Caserio las Canoas	DIRECCIÓN DEL	Caserio las Canoas
CÓDIGO DEL		FECHA:	10/04/2025



Foto 7: cambio de tazas sanitarias



Foto 8: reparacion de hg y malla galvanizada.



Foto 9: repello parte interior muro perimetral y reparacion de tubo hg y malla galvanizada




Foto 10: pintura paredes de modulo sanitarios.



Foto 11: pintura en parte exterior y interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODP  	Firma y Sello Director Centro Educativo P  
--	---