

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Jose Joaquin Palma"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0965-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitucion inodoro



Foto 2: Sustitucion inodoro



Foto 3: Sustitucion inodoro



Foto 4: Reparacion de Red de Drenaje y Red de agua potable



Foto 5: Sustitucion inodoro



Foto 6: Sustitucion lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Jose Joaquin Palma"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0965-43	FECHA:	10/03/2025



Foto7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitucion lavamanos



Foto 9: Sustitucion mingitorio



Foto 10: Sustitucion mingitorio



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Jose Joaquin Palma"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0965-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 14: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 15: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 16: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



Foto 17: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 18: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la APP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Jose Joaquin Palma"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0965-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 19: Sustitucion inodoro, Modulo I



Foto 20: Sustitucion inodoro, Modulo I



Foto 21: Sustitucion inodoro, Modulo I



Foto 22: Remodelacion Servicios Sanitarios, Modulo I



Foto 23: Sustitucion inodoro, Modulo I




Foto 24: Mantenimiento a portones de metal, Modulo II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Jose Joaquín Palma"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0965-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 25: Mantenimiento a portones de metal, Modulo II



Foto 26: Mantenimiento a portones de metal, Modulo II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

