



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SAN RAFAEL GUATIVIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0970-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: 10.3 Sustitución de inodoros



Foto 2: 10.3 Sustitución de inodoros



Foto 3: 1.1 Sustitución de lámina troquelada



Foto 4: 6.8 Sustitución de cerámico



Foto 5: 15.1 reparación de muro perimetral de block, ya que por motivo de sismos, se destruyó, provisionalmente por salvaguardar la integridad física de los niños se colocó malla usada.



Foto 6: 1.1 Sustitución de lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

William Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SAN RAFAEL GUATIVIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0970-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: 16.1 Reparación de placas de concreto



Foto 8: 13 Sustitución de azulejo



Foto 9: 4.2 Sustitución de Chapa




Foto 10: 1.1 Sustitución de lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wilkin Aguilar
Firma y sello del Presidente de la OPF



Emilio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

