

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Parnaso, Aldea Barranca Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1225-0972-43	FECHA:	10/04/2025



Foto1: Sustrucción de portón de metal.



Foto 2: pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Sustrucción de estufa rural



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Repello y pintura del muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO EL PARNASO
DIRECCIÓN
CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO
SAN CRISTÓBAL CUCHO