



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Los Aguilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Aguilar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1293-43	FECHA:	31 de marzo 2025



Foto1: Vidrios de ventanas quebrados



Foto 2: Puertas en mal estado de pintura



Foto 3: Pila deteriorada



Foto 4: Laminas deterioradas



Foto 5: Pintura en mal estado




Foto 6: Lamparas y muro en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Costa Rica

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Los Aguilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Aguilar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1293-43	FECHA:	31 de marzo 2025



Foto1: Reparación de barandas



Foto 2: Barandas en mal estado



Foto 3: Puertas en mal Estado



Foto 4: Puertas en mal Estado



Foto 5: Puertas en mal Estado



Foto 6: Puertas en mal Estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

