

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Puente Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0012-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada + Sustrucción de elementos de fijación



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) + Sustrucción de chapa



Foto 4: Sustrucción de puerta de madera a metal



Foto 5: Sustrucción de ventanas de madera por metal + vidrio




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

