

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Antiguo Capetagua, Aldea Tres Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0065-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal + vidrio



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermelinda Ambrosio
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

