



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexas a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrios, Aldea Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0002-42	FECHA:	12 de marzo de 2025



Foto1: Sustitucion de puertas de metal



Foto 2: Sustitución de ventana de metal por metal mas vidrios



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso de granito por piso cerámico



Foto 5: Sustitución de tuberia lineal principal




Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrios, Aldea Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0002-42	FECHA:	12 de marzo de 2025



Foto 7: Sustitucion de tuberia lineal principal en chorro



Foto 8: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

