



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0013-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Impermeabilización de losa.



Foto 2: Sustitución de láminas.



Foto 3: Sustitución de inodoro.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Sustitución de mingitorio.




Foto 6: Repello de muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Eluvia López

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0013-42	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustrución de puerta.



Foto 2: Cubierta de lámina.



Foto 3: Sustrución de puerta del servicio sanitario.



Foto 4: Sustrución de azulejo a la pared.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elovia López

Firma y sello del Presidente de la OPF

*
[Signature]
*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público