

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, "Pedro Molina"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bethania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0999-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Cocina (Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico)



Foto 2: Cocina (Mantenimiento de estufa Rural)



Foto 3: Cocina (Sustitución de plancha de metal de tres hornillas)



Foto 4: Cocina (Instalación de azulejo en estufa rural)



Foto 5: Cocina (Repación azulejo muebles de cocina)



Foto 6: Cocina (Sustitución de pila de dos lavaderos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, "Pedro Molina"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bethania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0999-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Cernido, alisado y sellado de grietas en el muro, de paredes.



Foto 8: Red de drenaje (Sustitución de caja de registro)



Foto 9: Red de agua potable cocina (Sustitución de llave de chorro)



Foto 10: Puertas de metal (mantenimiento a estructuras, aplicación de pintura)



Foto 11: Herrería (Sustitución de chapa)



Foto 12: Mantenimiento de barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--	--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, "Pedro Molina"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bethania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0999-43	FECHA:	12/03/2025



Foto13: Sustrución baranda de metal.



Foto 14: Piso (Sustrución de piso de torta de concreto por ceramica)



Foto 15: Servicios Sanitarios (Sustrución inodoros)



Foto 16: Sustrucion de lavamanos de concreto por lavamanos de losa




Foto 17: Servicios Sanitarios (Sustrución de mingitorios)



Foto 18: Mantenimiento a puertas de los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐



POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, "Pedro Molina"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bethania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0999-43	FECHA:	12/03/2025



Foto19: Fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--