



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS PALO GORDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-1002-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustrucción de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 2: Sustrucción de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 3: Sustrucción de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 4: Sustrucción de lámina dañadas.



Foto 5: Reparación Losa de Patio.




Foto 6: Reparación Losa de Patio.

Observación: Se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Eluvia López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS PALO GORDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-1002-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 2: Sustrucción de canal.



Foto 3: Sustrucción de plafoneras.




Foto 4: Reparación de cableado eléctrico.

Foto 5:


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Eluvia López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público