



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pojopón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1227-1004-43	FECHA:	12 / 03/2025



Foto 1: Sustrucción de portón de metal



Foto 2: Sustrucción de canal



Foto 3: Sustrucción de puertas servicios sanitarios



Foto 4: Sustrucción de pila



Foto 5: Sustrucción de inodoros



Foto 6: Mantenimiento de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pojopón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1227-1004-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustrucción de soporte de madera a metal



Foto 2: Sustrucción de lamina troquelada



Foto 3: Pintado de puertas de gabinete de cocina



Foto 4: Sustrucción deposito de agua

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

